

OCENA RYZYKA

WOZ w Goleniowie Sp. z o.o.

*Opis i dokumentacja zdjęciowa Oddziałów Terenowych należących do WOZ
– listopad 2022.*

OCENA RYZYKA

OT Płoty

BUDYNKI

1.1 **Budynek biurowo – socjany**, parterowy, konstrukcja drewniano murowana, okna plastikowe części biurowej. Drzwi plastikowe, 2 zamki, drzwi wewnętrzne zamykane na zamki. Pomieszczenia socjalne drzwi stalowe zamykane na jeden zamek – brak możliwości przejścia do pomieszczeń biurowych. Teren ogrodzony, oświetlony, dozorowany w nocy i w weekendy. Brama wjazdowa zamykana. Wyposażenie meble biurowe i socjalne, dwa stanowiska komputerowe, telefon. Szafa drewniana z dokumentami papierowymi, brak sejfów, brak obrotu gotówkowego. Brak dewastacji, włamań i kradzieży, zalań. Gaśnice - 5 szt.





1.2 **Budynek magazyn-garaż**, murowany-stalowy, gaśnice ca 5., drzwi metalowe zamykane, klódki 2 szt. i zamki wpuszczane. W nocy samochody – pogotowie techniczne – 5 szt., koparki – 2 szt. 3 – w dyspozycji pracowników. Narzędzia warsztatowe, elektro narzędzia. Agregaty prąd, głębinowe i sprężarkowe, pompy głębinowe wraz z osprzętem(duża wartość), materiały eksploatacyjne. Magazyn części wydzielony, duża wartość materiałów, okna okratowane, drzwi stalowe.





BUDOWLE

1.3 **HYDROFORNIE**, budowle parterowe, konstrukcja murowana, okna plastikowe w przeważającej części. Drzwi stalowe zamek i klódka. Pomieszczenia socjalne zamykane na jeden zamek. Teren ogrodzony, oświetlony. Brama wjazdowa zamykana. Wyposażenie meble biurowe i socjalne. Szafa sterująca i rozdzielnia elektryczna. Brak dewastacji, włamań.





OT Stargard Szczeciński

BUDYNKI

2.1 Budynek biurowo – socjalny, piętrowy, konstrukcja murowana, okna drewniane w części biurowej. Drzwi drewniane 2 zamki, drzwi wewnętrzne zamykane na zamki. Pomieszczenia socjalne niezamykane. Teren ogrodzony, oświetlony, monitoring, dozorowany w nocy i w weekendy. Brama wjazdowa zamykana. Wyposażenie meble biurowe i socjalne, stanowiska komputerowe, telefon. Szafy drewniane z dokumentami papierowymi. Brak dewastacji, włamań i kradzieży, zalań.



2.2 Budynek magazyn-garaż, murowany, drzwi metalowe zamykane, klódki 2 szt. i zamki wpuszczane. W nocy samochody – pogotowie techniczne, koparki. Narzędzia warsztatowe, elektro narzędzia. Agregaty prąd, głębinowe i sprężarkowe, pompy głębinowe wraz z osprzętem (duża wartość), materiały eksploatacyjne. Magazyn części wydzielony, duża wartość materiałów, okna okratowane, drzwi



BUDOWLE

2.3 HYDROFORNIE, budowle parterowe, konstrukcja murowana, okna plastikowe w przeważającej części. Drzwi stalowe zamek i klódka. Pomieszczenia socjalne niezamykane. Teren ogrodzony, oświetlony. Brama wjazdowa zamykana. Wyposażenie meble biurowe i socjalne. Szafa sterująca i rozdzielnia elektryczna. Brak dewastacji, włamań. Obiekty wyposażone w agregaty prądotwórcze.



2.4 PRZEPOMPOWNIE WODY - Teren ogrodzony, oświetlony. Brama wjazdowa zamykana. Wkopane zbiorniki wyrównawcze. Sporadyczne dewastacje lamp oświetleniowych i transformatorów, kradzieże ogrodzenia.



2.5 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - budowla konstrukcja murowano - stalowa, okna drewniane okratowane w przeważającej części. Drzwi stalowe zamek i klódka. Pomieszczenia socjalne niezamykane. Teren ogrodzony, oświetlony, dozorowany przez pracowników – 4 zmiany. Brama wjazdowa zamykana. Wyposażenie meble biurowe i socjalne. Szafa sterująca i rozdzielnia elektryczna. Brak dewastacji, włamań.





BUDYNKI

3.1 Budynek biurowo – socjalny, trzypiętrowy podpiwniczony, konstrukcja murowana, okna plastikowe. Drzwi plastikowe 2 zamki, drzwi wewnętrzne zamykane na zamki. Pomieszczenia socjalne niezamykane. Teren ogrodzony, oświetlony, monitoring, dozorowany w nocy i w weekendy. Brama wjazdowa zamykana, szlaban. Wyposażenie meble biurowe i socjalne, stanowiska komputerowe, telefony. Szafy drewniane z dokumentami papierowymi. Brak dewastacji, włamań i kradzieży, zalań.



BUDOWLE

3.2 HYDROFORNIE, budowle parterowe, konstrukcja murowana, okna plastikowe w przeważającej części. Drzwi stalowe zamek i klódka. Pomieszczenia socjalne niezamykane. Teren ogrodzony, oświetlony. Brama wjazdowa zamykana. Wyposażenie meble biurowe i socjalne. Szafa sterująca i rozdzielnia elektryczna. Dewastacje ogrodzeń i elewacji, brak włamań.



OT Chojna

BUDYNKI

4.1 Budynek biurowo – socjany, piętrowy, konstrukcja murowana, okna plastikowe. Drzwi drewniane 2 zamki, drzwi wewnętrzne zamykane na zamki. Pomieszczenia socjalne zamykane na 2 zamki. Teren ogrodzony, oświetlony, monitoring, dozorowany w nocy i w weekendy. Brama wjazdowa zamykana, szlaban. Wyposażenie meble biurowe i socjalne, stanowiska komputerowe, telefon. Szafy drewniane z dokumentami papierowymi. Brak dewastacji, włamań i kradzieży, zalań.



BUDOWLE

4.2 HYDROFORNIE, budowle parterowe, konstrukcja murowana, okna plastikowe w przeważającej części. Drzwi stalowe zamek i kłódka. Pomieszczenia socjalne zamykane na zamek. Teren ogrodzony, oświetlony. Brama wjazdowa zamykana. Wyposażenie meble biurowe i socjalne. Szafa sterująca i rozdzielnia elektryczna. Dewastacje ogrodzeń i elewacji, brak włamań.



4.3 WIEŻA CIŚNIENÍ, Teren nieogrodzony, nieoświetlony. Konstrukcja stalowa.
Brak dewastacji.

