

I.271.27.2021

Gostyń, 03.03.2022 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 – część 2 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie nr 1: „Zwracam się z prośbą, czy jest możliwość zamieszczenia zdjęć stolarki okiennej umiejscowionej od strony dziedzińca?

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia poniżej zdjęcia stolarki okiennej ujętej od zewnętrznej strony budynku jak i wykonane wewnątrz pomieszczeń. Zamieszczone zdjęcia są tylko poglądowe. Niniejsze zdjęcia nie są równoznaczne i tożsame z odbyciem wizji lokalnej na obiekcie. Zamawiający nie posiada zdjęć wszystkich okien od podwórza do wykonania. Jednakże wszystkie wykonane są w podobnej stylistyce.



Zdjęcie nr 1 (z dokumentacji od firmy Atrium Studio Pracownia Projektowa): po lewej okna klatki schodowej od dziedzińca oraz małe okienka w schowkach (obecnie toaletach), po prawej ostatnie okna do wymiany patrząc w pionie.

Sprawę prowadzi: Klaudia Dudkowiak
Wydział: Inwestycji
tel./e-mail: 65 575 21 23/kdudkowiak@um.gostyn.pl



Zjecie 2 i 3. Okno klatki schodowej od środka budynku na piętrze.



Zdjęcie 4. Okno na prawo od klatki schodowej na 1 piętrze. Zdjęcie wykonane od środka pomieszczenia.



Zdjęcie 5. Okno na poddaszu od strony podwórka.



Zdjęcie 6. (z dokumentacji od firmy Atrium Studio Pracownia Projektowa): Okna od podwórka na parterze.