




Schemat usytuowania budynku



- 01 - Pawilon "C"  
02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią  
03 - Przychodnia - część zachodnia  
04 - Przychodnia - część środkowa  
05 - Przychodnia - część wschodnia

LEGENDA

- rysy/pęknięcia  
 ubytki tynku

UWAGI

- Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać równocześnie ze wszystkimi innymi elementami projektu.
- Na rysunkach nie uwzględniono elementów drugorzędnych, np. wiszących kabli, mniejszych anten, wywiewek kominów, innych budynków w tle.
- Rysunek nie uwzględnia uszkodzeń balustrad oraz elementów żelbetowych konstrukcji, które są przedmiotem odrębnego opracowania.

Projekt wykonawczy - inwentaryzacja budowlana

Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych:  
Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częściową wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia

Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809\_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice

Tytuł rysunku: Uszkodzenia ściany elewacji południowej		Nr rys.: RN-01-07	
Imię i nazwisko projektanta; specjalność, nr upr. bud.: mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05	Podpis:	Skala: 1:100	
Autor opracowania: mgr inż. Anna Godzic mgr inż. Mateusz Śladek		Data: 08 2019	