


<b>GEOWIERT</b>			<b>PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 1</b>				Załącznik graficzny nr 3.1		
<b>Lokalizacja:</b> Bieżnia na Orliku w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12 (zgodnie z załącznikiem nr 2)			<b>Temat:</b> Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji bieżni na terenie Orlika w Rypinie przy ulicy Młyńskiej 12.				<b>Data:</b> 18 września 2020 r. <b>Rzędna terenu:</b> 119,35 m n.p.m. <b>Skala:</b> 1:100		
Przełot warstw (mppt.)	Woda (m ppt.)	Profil litologiczny	Miąższość warstw	Symbol gruntu	Opis litologiczny	Barwa gruntu	Symbol wilgotności	Stan gruntu	Numer warstwy geotechnicznej
0,0-0,25			0,25	-	Żużel	czarna	-	-	1
0,25-0,5			0,25	Pd/Ps	Piasek drobny na pograniczu piasku średniego	jasnobrazowa	w	szq	2
0,5-1,0			0,5	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	tpl	3a
1,0-2,0			1,0	Gp	Gлина piaszczysta	brązowa	w	pl	3b

**Kartę opracował:**

**mgr Jarosław Koszałski**  
geolog uprawniony  
upr. nr III-0466, VII-1251