

Opis techniczny – budynku, budowli, urządzeń przed szkodą ( w przypadku śr. trwałych proszę podać nr inwentarzowy): Drogi leśne w leśnictwie Czocha:

- 1) nr inw. 220/1649, o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3,00 m,
- 2) nr inw. 220/1044, o nawierzchni tłuczniowej szerokości 4,00 m
- 3) nr inw. 220/776 o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3,00 m.

Opis uszkodzeń oraz kwalifikacja robót pozwalających na usunięcie szkody:

1.1)droga w leśnictwie Czocha nr inw. 220/1649 – ubytki tłucznia:

Metraż drogi	Dł. odcinka w [m]	Lewa strona		Prawa strona		Cała droga	
		szer. w [cm]	gł. w [cm]	szer. w [cm]	gł. w [cm]	szer. w [cm]	gł. w [cm]
0							
90	90					uszkodzeń	brak
181	91		<del>2,02 3</del>	<del>72,8 80</del>	<del>3</del>	<del>2,13 m<sup>3</sup></del>	
204	23	<del>25,30 110</del>	<del>8</del>	<del>18,40 80</del>	<del>5</del>	<del>9,92 m<sup>3</sup></del>	
380	176					uszkodzeń	brak
408	28			<del>19,60 70</del>	<del>3</del>	<del>9,59 m<sup>3</sup></del>	
439	31					uszkodzeń	brak
501	62	<del>43,40 70</del>	<del>3</del>	<del>43,40 70</del>	<del>3</del>	<del>1,30 m<sup>3</sup></del>	
535	34					uszkodzeń	brak
572	37	<del>22,20 60</del>	<del>0,67 3</del>	<del>25,90 70</del>	<del>3</del>	<del>0,78 m<sup>3</sup></del>	
692	120	<del>84,00 70</del>	<del>2,58 3</del>	<del>1220 100</del>	<del>5</del>	<del>6,00 m<sup>3</sup></del>	
723	31	<del>80</del>	<del>4</del>	<del>1220 100</del>	<del>4</del>	<del>1,24 m<sup>3</sup></del>	
978	255					uszkodzeń	brak
998	20			<del>18,00 60</del>	<del>5</del>	<del>9,60</del>	
1015	17			<del>6,80 40</del>	<del>17</del>	<del>1,16</del>	
1030	15					uszkodzeń	brak
1072	42			<del>29,40 70</del>	<del>5</del>	<del>9,97</del>	
1110	38					uszkodzeń	brak
1149	39			<del>27,30 70</del>	<del>3</del>	<del>9,82</del>	
1261	112	<del>67,20 60</del>	<del>2,02 3</del>	<del>78,40 70</del>	<del>3</del>	<del>2,35</del>	
1281	20	<del>18,00 90</del>	<del>0,90 5</del>	<del>9,60 80</del>	<del>3</del>	<del>0,28</del>	
1296	15	<del>12,00 80</del>	<del>0,48 4</del>	<del>13,50 90</del>	<del>5</del>	<del>6,68</del>	
1312	16			<del>16,00 100</del>	<del>4</del>	<del>0,64</del>	
1537	225					uszkodzeń	brak
1547	10	<del>8,00 80</del>	<del>0,32 4</del>				
2021	474					uszkodzeń	brak
2041	20	<del>12,00 60</del>	<del>0,48 4</del>	<del>14,00 70</del>	<del>4</del>	<del>0,56</del>	
2060	19	<del>15,20 80</del>	<del>0,61 4</del>	<del>5,70 30</del>	<del>5</del>	<del>0,28</del>	
2115	55	<del>38,50 70</del>	<del>1,16 3</del>	<del>33,00 50</del>	<del>3</del>	<del>0,99</del>	
$\Sigma L = 1061,00$		$\Sigma = 370,60 m^3$		$\Sigma = 1347 m^3$		$\Sigma = 576,80 m^3$	
						$\Sigma = 22,84 m^3$	

$\Sigma \text{powierzchni} = 947,40 m^2$

$\Sigma \text{objętości} = 36,31 m^3$

Zakres robót remontowych


ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Aleksander Lorych  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności  
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ  
nr ewid.: 36/98/JG





## Nadleśnictwo Świeradów Podział na leśnictwa



# MAPA ORIENTACYJNA

KOPIA NA PODSTAWIE MAPY PRZEGLĄDOWEJ  
DRÓG Z NUMERAMI INWENTARZOWYMI

## MAPA PRZEGLĄDOWA DRÓG Z NUMEREM INWENTARZOWYM NADLEŚNICTWO




































### ŚWIERADÓW OBRĘB

### ŚWIERADÓW


REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU

STAN na 1 kwietnia 2014r.


#### LEGENDA

	Droga krajowa		Most
	Droga wojewódzka		Przepust
	Droga powiatowa		Siedziba nadleśnictwa
	Droga gminna		Siedziba leśnictwa
	Droga innej własności		Budynki
	Odcinek drogi z ograniczeniem tonażu		Zbiorniki wodne
	Droga gminna istotna dla prowadzenia gospodarki leśnej		Współwłasności
	Droga leśna w docelowej sieci	<b>GRUNTY NIELEŚNE</b>	
	Droga leśna z numerem inwentarzowym		Zadrzewienia
	Szlak zrywkowy		Role
	Proponowane granice transportowe		Łąki
	Granice obrębów leśnych		Pastwiska
	Granice zasięgu terytorialnego N-ctwa		Wody
	Kolej		Zabudowania
	Granica Państwa		Bagna
	<i>Kwisa</i> Cieki wodne		Nieużytki
	Numery dojazdów pożarowych		Sady
<b>MIRSK</b>	Nazwa gminy		Place
<b>Kościelnik</b>	Nazwa miejscowości		
	Podział powierzchniowy sąsiednich jednostek LP		









Atrybuty obiektu odcinek numer 1327100000000307

Informacje główne

Nadleśnictwo:	ŚWIERADÓW	Własność drogi:
Obręby leśne:	LUBAŃ	Rodzaj drogi:
Leśnictwo (leśnictwa):	Czocho	Nr drogi:
Przebieg (oddziały):	13-299, 13-302, 13-296, 13-310, 13-311, 13-30	Nazwa drogi:
Długość:	3048	Długość rzeczywista: Tak

← zu	Ograniczenia	Inwentarz	Zalecenia	Wydzielenia	Obiekty infrastruktury
	Numer inwentar...	Kilometr od	Kilometr do	Długość	
220/1044		0	388	388	
220/1649		388	3048	2660	

Opracował: mgr inż. Aleksander Lorych