INŻPROKOL ul. A. Czechowa 12A, 60-461 Poznań	KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO 1	**Zał.nr** 5.1.

Miejscowość: Ruchocice Gmina: Rakoniewice Powiat: grodziski Województwo: wielkopolskie	Obiekt: Droga	Inwestor: "VIA2008"
	Sonda nr: 1	Data: 11.12.2010
		Rzędna: 97,80m npm.

Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zagęszczenia				Interpretacja			
					In	szg	zg	bzg	N_{10}	N_{kor}	I_D/I_L	I_S
[m p..p.t.]		[m]			Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy							
1	2	3	4	5	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65				7	8	9	10
		0.00		NN(Żl,C,K)								
	HOLOCEN			0,30 NB(Pd)					10		0,45	0,93
	PLEJSTOCEN	1.0		1,00 Pd zagl.					10		0,45	
		2.0		2,00 Gπ								
		3.0		3,00								
		4.0										
		5.0										
		6.0										