INŻPROKOL ul. A. Czechowa 12A, 60-461 Poznań	**KARTA OTWORU BADAWCZEGO** **2**	Zał. nr: 4.2. Wiertnica:

Miejscowość: Ruchocice Gmina: Rakoniewice Powiat: grodziski Województwo: wielkopolskie	Obiekt: Droga Inwestor: "Via 2008" Wiercenie: INŻPROKOL Nadzór geologiczny: Bartosz Kmieciak	System wiercenia: ręczne Rzędna: 98,31m npm Skala: 1:50 / Data wiercenia: 11.12.2010

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m. p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	ID	IL	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HOLOCEN			0,00	Nasyp niekontrolowany (ŻI,C,K), szaroczarny	NN(ŻI,C,K)		In			w	Ia
					0,30	Nasyp budowlany (Pd), szarobrązowy	NB(Pd)		szg	0,45 IS 0,93		w	Ib
	▽2,60	PLEJSTOCEN	1.0 2.0		0,60	Piasek drobny, jasnożółty	Pd		szg	0,55		w/m/nw	III
			3.0 4.0 5.0		3,00								
			6.0										