

Dane stałe (nagłówkowe) odcinka

Odcinek **D4-D5 inwentaryzacja**

Górna studzienka D4

Dolna studzienka D5

Dane stałe (nagłówkowe)

Długość odcinka 22,13 m
Typ kanalizacji Kanał grawitacyjny
Typ kanału Tylko wody powierzchniowe
Rok budowy
Materiał Kamionka
Wykładzina
Materiał wykładziny
Stan kanału inwentaryzacja

Geometria

Kształt okrągły
Szerokość 400 mm
Wysokość/średnica 400 mm
Długość modułu

Warstwa

Miejscowość Słubice
Dzielnica/brygada Piłsudskiego
Ulica lub adres Piłsudskiego
Położenie W ulicy
Właściciel
Klient
Typ pomiaru średnic

Wysokość kinety

Górna studzienka
Dolna studzienka

Raport odcinka

Odcinek D4-D5 inwentaryzacja

Górna studzienka D4

Dolna studzienka D5

Dane stałe (nagłówkowe)

Długość odcinka 22,13 m
Typ kanalizacji Kanał grawitacyjny
Typ kanału Tylko wody powierzchniowe
Rok budowy
Materiał Kamionka
Wykładzina
Materiał wykładziny
Stan kanału inwentaryzacja

Warstwa

Miejscowość Słubice
Dzielnica/brygada Piłsudskiego
Ulica lub adres Piłsudskiego
Położenie W ulicy
Właściciel
Klient
Typ pomiaru średnic

Geometria

Kształt okrągły
Szerokość 400 mm
Wysokość/średnica 400 mm
Długość modułu

Wysokość kinety

Górna studzienka
Dolna studzienka

Inspekcja 30.08.2024

Kierunek inspekcji Zgodny
Długość inspekcji 22,13 m
Punkt startowy Środek studzienki początkowej lub początek inspekcji
Typ kamery Inspekcja przy pomocy zdalnie sterowanej kamery
Podstawa inspekcji Rutynowa inspekcja stanu
Numer rysunku/inspekcji
Numer zlecenia
Komentarz

Operator Paweł Bigus
Archiwum foto
Archiwum video DVD_001
Opady Brak opadów
Temperatura Temperatura jest powyżej zera
Czyszczenie Czyszczone przed inspekcją
Przepływ Nie wykonano pomiaru

Zdjęcie	Wideo	Odl./m	Kod	V	Opis
	00:00:03	0,00	BCD.A		Rodzaj węża początkowego, Studzienka, D4
006	00:00:24	4,49	BAB.B.C		Poz: 1 - 4; Pęknięcie, Pęknięcie, Złożone, Szerokość = 2mm
	00:00:32	4,60	BAF.B.A		Poz: 2; Uszkodzona powierzchnia, Wykruszanie się (odrywanie się małych fragmentów z powierzchni materiału), działanie mechaniczne
	00:00:45	5,04	BCA.E.A		Poz: 2 - 3; Połączenie, proste połączenie - wydłutowane, przyłącze otwarte, Wysokość/średnica = 150mm, Szerokość = 150mm
	00:01:35	6,82	BCA.E.A		Poz: 9 - 10; Połączenie, proste połączenie - wydłutowane, przyłącze otwarte, Wysokość/średnica = 150mm, Szerokość = 150mm
	00:02:43	22,13	BCE.A		Węzeł końcowy, Studzienka, D5

Fotoraport odcinka

Odcinek	D4-D5 inwentaryzacja	Data inspekcji	30.08.2024
Górna studzienka	D4	Wymiar/średnica	400 / 400
Dolna studzienka	D5	Typ kanału	Tylko wody powierzchniowe
Miasto / lokalizacja	Ślubice / Piłsudskiego		

Poz: 1 - 4; Pękanie, Pęknięcie, Złożone, Szerokość = 2mm


Zdjęcie	006
Wideo	00:00:24
Odległość	4,49 m
Kod	BAB.B.C
Pozycja zegara	1 - 4
Nośnik danych	DVD_001



Pomiar spadku i temperatury

Odcinek	D4-D5 inwentaryzacja	Data inspekcji	30.08.2024
Górna studzienka	D4	Rzędna górnej studzienki	
Dolna studzienka	D5	Rzędna dolnej studzienki	
Typ kanału	Tylko wody powierzchniowe	Długość odcinka	22,13 m
Materiał	Kamionka		

Dane spadku



Profil wysokości

