

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 14****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S1	S2	28.08
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S1/S2	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:163	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
S1	1.90	(HA) Początek odcinka (np. główny punkt odcinka)			0.00.00
	3.17	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(52)	0.00.00
	3.44	(HF-U) Stwardniały osad, Dno ok.5m		(53)	0.00.00
	7.19	(RX-O) Pęknięcia siatkowe, Szczyt sklepienia		(54)	0.00.00
	9.37	(HP-O) Wrośnięcie korzeni, Szczyt sklepienia		(55)	0.00.00
	9.89	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(56)	0.00.00
	16.35	(HP-O) Wrośnięcie korzeni, Szczyt sklepienia		(57)	0.00.00
	17.28	(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar		(58)	0.00.00
	20.25	(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar 3 kolejne złącza		(59)	0.00.00
	23.51	(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar 2 kolejne złącza		(60)	0.00.00
	25.14	(HP-O) Wrośnięcie korzeni, Szczyt sklepienia 2 szt		(61)	0.00.00
	29.98	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer  
S2Badana długość  
28.08





Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(1/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S1	S2	28.08
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zleciodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S1/S2	

Odstęp  
Opis3.17  
(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 52

Odstęp  
Opis3.44  
(HF-U) Stwardniały osad, Dno ok.5m

Obraz Nr 53

Badana Długość  
28.08





WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielee.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(2/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S1	S2	28.08
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S1/S2	

Odstęp

7.19

Opis

(RX-O) Pęknięcia siatkowe, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 54



Odstęp

9.37

Opis

(HP-O) Wrośnięcie korzeni, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 55



Badana Długość  
28.08





Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 51 Strona(3/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S1	S2	28.08
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S1/S2	

Odstęp  
Opis

9.89

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia


Obraz Nr 56

Odstęp  
Opis

16.35

(HP-O) Wrośnięcie korzeni, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 57

Badana Długość  
28.08





WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(4/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S1	S2	28.08
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S1/S2	

Odstęp  
Opis

17.28  
(HP--) Wrońnięcie korzeni, cały obszar

Obraz Nr 58



Odstęp  
Opis

20.25  
(HP--) Wrońnięcie korzeni, cały obszar 3 kolejne złącza

Obraz Nr 59



Badana Długość  
28.08





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 5 Strona(5/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S1	S2	28.08
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zleciennodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S1/S2	

Odstęp

23.51

Opis

(HP--) Wrońnięcie korzeni, cały obszar 2 kolejne złącza

Obraz Nr 60



Odstęp

25.14

Opis

(HP-O) Wrońnięcie korzeni, Szczyt sklepienia 2 szt

Obraz Nr 61



Badana Długość  
28.08



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 15****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S3	17.38
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S2/S3	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:101	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Video
S2	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	0.62	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(62)	0.00.00
	1.12	(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar		(63)	0.00.00
	2.14	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(64)	0.00.00
	3.40	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia przerost korzeni		(65)	0.00.00
	5.88	(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar		(66)	0.00.00
	6.45	(A--L) Odgaęzienie, wezgowie lewe		(67)	0.00.00
	8.15	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(68)	0.00.00
	9.39	(HP-O) Wrośnięcie korzeni, Szczyt sklepienia		(69)	0.00.00
	11.94	(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar		(70)	0.00.00
	14.05	(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar		(71)	0.00.00
	15.27	(A--L) Odgaęzienie, wezgowie lewe		(72)	0.00.00
	17.00	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(92)	0.00.00
	17.38	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer  
S3Badana długość  
17.38



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 13irona(1/6)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S3	17.38
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S2/S3	

Odstęp

0.62

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 62

Odstęp  
Opis

1.12

(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar

Obraz Nr 63

Badana Długość  
17.38





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielee.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Strona(2/6)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S3	17.38
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S2/S3	

Odstęp  
Opis

2.14  
(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 64



Odstęp  
Opis

3.40  
(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia przerost korzeni

Obraz Nr 65



Badana Długość  
17.38





WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 652 20

e-mail: wodkiel@kielee.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 13 Strona(3/6)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S3	17.38
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S2/S3	

Odstęp

5.88

Opis

(HP--) Wrośnięcie korzeni, cały obszar

Obraz Nr 66



Odstęp

6.45

Opis

(A--L) Odgaęzienie, wezówie lewe

Obraz Nr 67



Badana Długość

17.38





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 299856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 15 Strona(4/6)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S3	17.38
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S2/S3	

Odstęp

8.15

Opis

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 68



Odstęp

9.39

Opis

(HP-O) Wrośnięcie korzeni, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 69



Badana Długość  
17.38



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiele@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 15 Brona(5/6)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S3	17.38
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S2/S3	

Odstęp

11.94

Opis

(HP--) Wrońnięcie korzeni, cały obszar

Obraz Nr 70



Odstęp

14.05

Opis

(HP--) Wrońnięcie korzeni, cały obszar

Obraz Nr 71

Badana Długość  
17.38





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 15 Brona(6/6)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S3	17.38
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S2/S3	

Odstęp

15.27

Opis

(A--L) Odgaęzienie, wezówowie lewe

Obraz Nr 72



Odstęp

17.00

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 92



Badana Długość  
17.38



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 16****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:274	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Video
S3	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	1.73	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(73)	0.00.00
	3.12	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(74)	0.00.00
	4.72	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(75)	0.00.00
	6.34	(RS--) Tworzenie się gruzu, cały obszar		(76)	0.00.00
	12.53	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(77)	0.00.00
	15.33	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(78)	0.00.00
	17.18	(UCAL) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgłowie lewe		(79)	0.00.00
	20.42	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(80)	0.00.00
	23.35	(UCAR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgłowie prawe		(81)	0.00.00
	28.00	(UCAO) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(82)	0.00.00
	29.86	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(83)	0.00.00
	31.13	(RXA-) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, cały obszar		(84)	0.00.00
	34.26	(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgłowie lewe		(85)	0.00.00
	37.54	(RXAO) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(86)	0.00.00
	39.02	(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(87)	0.00.00
	40.84	(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(88)	0.00.00
	41.98	(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(89)	0.00.00
	43.60	(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia, Lage 1		(90)	0.00.00
	45.22	(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(91)	0.00.00
	47.07	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer  
S4Badana długość  
47.07



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 360na(1/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

1.73

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 73



Odstęp

3.12

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 74

Badana Długość  
47.07



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 56 (2/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

4.72

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 75



Odstęp

6.34

Opis

(RS--) Tworzenie się gruzu, cały obszar

Obraz Nr 76

Badana Długość  
47.07



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 56 (3/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

12.53

Opis

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 77



Odstęp

15.33

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 78

Badana Długość  
47.07





WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 36 kana(4/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	


Odstęp

Opis

Obraz Nr 79

17.18

(UCAL) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgieńowie lewe



Odstęp

Opis

Obraz Nr 80

20.42

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia



Badana Długość  
47.07





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 56 (kanał 5/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

Opis

Obraz Nr 81

23.35

(UCAR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgień w prawo




Odstęp

Opis

Obraz Nr 82

28.00

(UCAO) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia



Badana Długość  
47.07



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 56/ona(6/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp  
Opis

29.86

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 83

Odstęp  
Opis

31.13

(RXA-) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, cały obszar

Obraz Nr 84

Badana Długość  
47.07





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 299856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 56 (7/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp  
Opis

34.26  
(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńskie lewe

Obraz Nr 85



Odstęp  
Opis

37.54  
(RXAO) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 86



Badana Długość  
47.07





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 56 (8/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy    Miejscowość		Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
Kielce		S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp  
Opis

Obraz Nr 87

39.02

(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia



Odstęp  
Opis

Obraz Nr 88

40.84

(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia



Badana Długość  
47.07



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 36 na(9/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

Opis

Obraz Nr 89

41.98

(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia



Odstęp

Opis

Obraz Nr 90

43.60

(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia1

Badana Długość  
47.07





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: [wodkiel@kielec.com.pl](mailto:wodkiel@kielec.com.pl)

RHB 2647

REGON 299856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 16 (10/10)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	47.07
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp  
Opis

Obraz Nr 91

45.22

(RLAO) Pęknięcie podłużne, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia



Badana Długość  
47.07



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 200856791

NIP 959 116 49 32

**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 17****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:150	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
S4	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	1.95	(UCAO) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(93)	0.00.00
	3.69	(RXA-) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, cały obszar		(94)	0.00.00
	5.63	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(95)	0.00.00
	6.64	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(96)	0.00.00
	10.27	(UCA-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar		(97)	0.00.00
	11.04	(UCA-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar		(98)	0.00.00
	16.17	(UCAR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgłowie prawe		(99)	0.00.00
	17.29	(UCAU) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, Dno		(100)	0.00.00
	18.27	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(101)	0.00.00
	19.39	(UCAL) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgłowie lewe		(102)	0.00.00
	21.30	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(103)	0.00.00
	22.24	(UCAR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgłowie prawe		(104)	0.00.00
	23.14	(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgłowie prawe		(105)	0.00.00
	24.86	(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgłowie lewe		(106)	0.00.00
	25.89	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer  
S5Badana długość  
25.89



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: [wokiel@kielec.com.pl](mailto:wokiel@kielec.com.pl)

RHB 2647

REGON 299856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(1/7)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

Opis

Obraz Nr 93

1.95

(UCAO) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia



Odstęp

Opis

Obraz Nr 94

3.69

(RXA-) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, cały obszar

Badana Długość  
25.89





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 299856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 strona(2/7)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy      Miejscowość		Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
Kielce		S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

5.63

Opis

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 95



Odstęp

6.64

Opis

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 96



Badana Długość  
25.89





Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(3/7)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy    Miejscowość		Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
Kielce		S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zleceniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

10.27

Opis

(UCA-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar

Obraz Nr 97



Odstęp

11.04

Opis

(UCA-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar

Obraz Nr 98

Badana Długość  
25.89





Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(4/7)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

Opis

Obraz Nr 99

16.17

(UCAR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgieńowie prawe



Odstęp

Opis

Obraz Nr 100

17.29

(UCAU) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, Dno

Badana Długość  
25.89





Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 15 Strona(5/7)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

18.27

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 101



Odstęp

19.39

Opis

(UCAL) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, wezgień lewe

Obraz Nr 102

Badana Długość  
25.89



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(6/7)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp  
Opis

21.30

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 103

Odstęp  
Opis

22.24

(UCAR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, węzłowie prawe

Obraz Nr 104

Badana Długość  
25.89



**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 1 Strona(7/7)****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	25.89
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

23.14

Opis

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńwie prawe

Obraz Nr 105



Odstęp

24.86

Opis

(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńwie lewe

Obraz Nr 106

Badana Długość  
25.89





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielee.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

## Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:214	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
S5	0.00	(PA) Poczatek rury		(118)	0.00.00
	0.00	(UCFL) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, wezgłowie lewe		(107)	0.00.00
	1.08	(RL-O) Pęknięcie podłożne, Szczyt sklepienia			
	3.65	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(108)	0.00.00
	4.73	(UCA-) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar		(109)	0.00.00
	4.96	(RL-O) Pęknięcie podłożne, Szczyt sklepienia		(110)	0.00.00
	6.85	(RXAO) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia		(111)	0.00.00
	7.65	(UCA-) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar		(112)	0.00.00
	9.07	(UCF-) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar		(113)	0.00.00
	9.76	(UCF-) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar		(114)	0.00.00
	12.88	(UCF-) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar		(115)	0.00.00
	17.99	(UCF-) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar		(116)	0.00.00
	25.44	(UCFL) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, wezgłowie lewe		(117)	0.00.00
	28.34	(UCFR) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, wezgłowie prawe		(119)	0.00.00
	29.76	(UCF-) Nieszczelne poëczenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar		(120)	0.00.00
	32.72	(UC-U) Nieszczelne poëczenie rur, Dno		(121)	0.00.00
	34.42	(UC--) Nieszczelne poëczenie rur, cały obszar		(122)	0.00.00
	36.83	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer  
S6

Badana długość  
36.83



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielee.com.pl


RHB 2647

REGION 290856791

NIP 959 116 49 32

**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Brona(1/8)****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy      Miejscowość		Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
Kielce		S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

**Odstęp****1.08****Opis****(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia****Obraz Nr 107****Odstęp****3.65****Opis****(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar****Obraz Nr 108****Badana Długość**  
**36.83**



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Strona(2/8)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Odstęp

Opis

Obraz Nr 109

4.73

(UCA-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar




Odstęp

Opis

Obraz Nr 110

4.96

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Badana Długość  
36.83





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 03-06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiele@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Brona(3/8)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Odstęp  
Opis

6.85

(RXAO) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 111




Odstęp  
Opis

7.65

(UCA-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczne występowanie wody, cały obszar

Obraz Nr 112



Badana Długość  
36.83





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Strona(4/8)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Odstęp  
Opis

9.07

(UCF-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar

Obraz Nr 113



Odstęp  
Opis

9.76

(UCF-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar

Obraz Nr 114



Badana Długość  
36.83





Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Strona(5/8)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Odstęp

12.88

Opis

(UCF-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar

Obraz Nr 115



Odstęp

17.99

Opis

(UCF-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar

Obraz Nr 116

Badana Długość  
36.83





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 15 Strona(6/8)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Odstęp  
Opis

25.44

(UCFL) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, wezgieńowie lewe

Obraz Nr 117



Odstęp  
Opis

0.00

(UCFL) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, wezgieńowie lewe

Obraz Nr 118



Badana Długość  
36.83





Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Strona(7/8)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Odstęp

28.34

Opis

(UCFR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, wezgieńowe prawe

Obraz Nr 119



Odstęp

29.76

Opis

(UCF-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar

Obraz Nr 120

Badana Długość  
36.83



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Brona(8/8)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S5	S6	36.83
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zleceniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S5/S6	

Odstęp  
Opis

32.72

(UC-U) Nieszczelne połączenie rur, Dno

Obraz Nr 121

Odstęp  
Opis

34.42

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 122

Badana Długość  
36.83





WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

# Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 19

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S6	S7	30.35
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S6/S7	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:176	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
S6	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	0.69	(RXA-) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, cały obszar		(123)	0.00.00
	2.94	(UCFR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, wezgroźwie prawe		(124)	0.00.00
	20.49	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(125)	0.00.00
	22.10	(BS--) Ubytki w szklowie, cały obszar		(126)	0.00.00
	25.12	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(127)	0.00.00
	26.20	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(128)	0.00.00
	27.22	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(129)	0.00.00
	28.76	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(130)	0.00.00
	29.60	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(131)	0.00.00
	30.35	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer  
S7

Badana długość  
30.35





**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 15 Strona(1/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S6	S7	30.35
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S6/S7	

Odstęp  
Opis

0.69

(RXA-) Pęknięcia siatkowe, Widoczne występowanie wody, cały obszar

Obraz Nr 123



Odstęp  
Opis

2.94

(UCFR) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, wezgroźwie prawe

Obraz Nr 124



Badana Długość  
30.35



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: [wotkiel@kielec.com.pl](mailto:wotkiel@kielec.com.pl)

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Strona(2/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S6	S7	30.35
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S6/S7	

Odstęp

20.49

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 125



Odstęp

22.10

Opis

(BS--) Ubytki w szklwie, cały obszar

Obraz Nr 126

Badana Długość  
30.35



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 13 Strona(3/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S6	S7	30.35
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S6/S7	

Odstęp  
Opis25.12  
(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 127

Odstęp  
Opis26.20  
(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 128

Badana Długość  
30.35



**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 18 Strona(4/5)****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S6	S7	30.35
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogródowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zleceniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S6/S7	

Odstęp

27.22

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 129



Odstęp

28.76

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 130

Badana Długość  
30.35



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 00

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 13 Strona(5/5)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S6	S7	30.35
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S6/S7	

Odstęp

29.60

Opis

(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 131

Badana Długość  
30.35





WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 03 - 06

fax: +48 41 34 552 20

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

# Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 20

Data 14.03.2017

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S7	S kolektor	5.28
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S7/S kolektor	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:31	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
S7	0.00 0.21	(PA) Początek rury (RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(132)	0.00.00 0.00.00
	2.50	(RLFL) Pęknięcia podłużne, Widoczna wilgoć, wezgięowie lewe		(133)	0.00.00
	3.25	(RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar		(134)	0.00.00
	5.28	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer  
S kolektor

Badana długość  
5.28



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

**Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 28 strona(1/2)****Data 14.03.2017**

Kod pocztowy    Miejscowość		Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
Kielce		S7	S kolektor	5.28
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S7/S kolektor	

**Odstęp****0.21****Opis****(RX--)** Pęknięcia siatkowe, cały obszar**Obraz Nr 132****Odstęp****2.50****Opis****(RLFL)** Pęknięcie podłużne, Widoczna wilgoć, wezgieńowe lewe**Obraz Nr 133****Badana Długość**  
**5.28**



Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 28 Strona(2/2)

Data 14.03.2017

Kod pocztowy      Miejscowość		Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
Kielce		S7	S kolektor	5.28
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Ogrodowa		Kamionka	Koło/400	Kanalizacja ściekowa
Zleceniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2017	TK	Ze spadkie	S7/S kolektor	

Odstęp                      3.25  
Opis                        (RX--) Pęknięcia siatkowe, cały obszar

Obraz Nr 134

