

**Formularz wyceny dla zadania: "Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia 51 projektów zmiany stałej organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich".**

Wartość zamówienia netto*	0,00 zł
Wartość zamówienia brutto	0,00 zł

\*Wartość poszczególnych projektów Zamawiający określi na podstawie wag przypisanych do każdego projektu określonych w załączniku nr 1 do niniejszego formularza



L.p.	Nr drogi	Miejscowość	Tytuł projektu	Wartość projektu		Waga projektu
				netto	brutto	
1	921	Rudy	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wprowadzenie dodatkowego ograniczenia prędkości jazdy na odcinku DW 921 w m. Rudy, przysiółek Biały Dwór.			0,030
2	921	Stanica	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wprowadzenie dodatkowego ograniczenia prędkości jazdy na łuku poziomym drogi w m. Stanica.			0,013
3	933	Wodzisław Śląski	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wprowadzenie barier ochronnych na odcinku DW 933 (ul. Pszowska) w m. Wodzisław Śląski.			0,013
4	933	Pszów	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wyznaczenie przejścia dla pieszych przez DW 933 na wysokości zjazdu do pawilonu handlowego Dino w m. Pszów.			0,013
5	924	Knurów	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zachowanie ciągłości ruchu rowerowego na odcinku chodnika pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Michalskiego i Lignozy w m. Knurów.			0,013
6	780	Kopciowice	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 780 z ul. Dożytkową w m. Kopciowice			0,010
7	906	Wierzbie	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub oznakowania w celu ograniczenia liczby zdarzeń drogowych na odcinku DW 906 w . Wierzbie pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szkolną i Zamkową.			0,044
8	906	Strzebiń	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający weryfikację zasadności funkcjonowania istniejących przejść dla pieszych przez DW 906 w m. Strzebiń, w kontekście zmiany obowiązujących przepisów w tym zakresie.			0,120
9	793	Myszków	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie dodatkowych elementów oznakowania lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu w celu poprawy warunków ruchu przy przejściu dla pieszych przez DW 793 w rejonie Zespołu Szkół Nr 2 oraz przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Folwarczną w m. Myszków.			0,023
10	921	Gieratowice	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie dodatkowych elementów oznakowania lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w obrębie przejścia dla pieszych przez DW 921 (ul. Korfanteo) w m. Gieratowice.			0,013
11	491	Łobodno	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zmianę granicy obszaru zabudowanego przy wjeździe do m. Łobodno.			0,013

12	933	Wodzisław Śląski	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zmianę lokalizacji przystanku autobusowego przy DW 933 (ul. Pszowska) kierunek Pszów - Wodzisław Śląski, rejon posesji nr 184.				0,013
13	492	Ostrowy nad Okszą	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający pełen zakres oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na całym odcinku DW 492 w granicach obszaru zabudowanego m. Ostrowy nad Okszą.				0,079
14	911	Orzech	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wyznaczenie przejścia dla pieszych przez DW 911 (ul. Bytomska) na wysokości posesji nr 42 (rejon ośrodka rehabilitacyjnego Rehabit) w m. Orzech.				0,013
15	945	Krzyżowa	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wyznaczenie przejścia dla pieszych przez DW 945 na wysokości posesji - ul. Jana Pawła II 133 w m. Krzyżowa.				0,013
16	901	Pniów	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zmianę granicy obszaru zabudowanego przy DW 901 m. Pniów				0,013
17	794	Koniecpol	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wyznaczenie przejścia dla pieszych przez DW 794 w ciągu ul. Rynek na wysokości posesji ul. Rynek 9 w m. Koniecpol.				0,033
18	794	Pilica	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający ujednolicenie zasad ruchu i oznakowania na odcinku DW 794 od Rynku do skrzyżowania z ul. Senatorską i 17 stycznia w m. Pilica.				0,046
19	789	Woźniki	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający likwidację przejścia dla pieszych przez DW 789 zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania z ul. Ks. Antosław m. Woźniki.				0,010
20	926	Orzesze Zawieść	Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zastosowanie oznakowania lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu w rejonie przejść dla pieszych przy DW 926 w m. Orzesze oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wiosenną.				0,080
21	796	Zawiercie	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Jęczmienną, stwierdzona nieprawidłowość - niewłaściwa lokalizacja i oznakowanie przejść dla pieszych.				0,010
22	794	Smoleń	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - skrzyżowanie na tuku, koniec miejscowości, wylot na Zarzecze, stwierdzona nieprawidłowość - brak P-7a w miejsce P-12.				0,010
23	793	Leśniki	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - ul. Siewierska 113, stwierdzona nieprawidłowość - znak D-6 w niewłaściwej odległości od P-10.				0,013
24	793	Myszków	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przed ul. Warta, stwierdzona nieprawidłowość - nieprawidłowa odległość D-1 od tablicy zbiorczej D.				0,010

25	793	Janów	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przed zjazdem na śmierzny Dąb, stwierdzona nieprawidłowość - brak skrzyżowania, więc A-6 do usunięcia brak skrzyżowania, więc E-4 do usunięcia.				0,010
26	793	Przyrów	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przed ul. Nową, stwierdzona nieprawidłowość - niezachowana odległość D-6 od P-10.				0,010
27	789	Koziegłowski	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - w rejonie skrzyżowania z ul. Zgody, stwierdzona nieprawidłowość - brak oznakowania skrzyżowania z wlotem bocznym.				0,010
28	789	Wozniki	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - ścieżka pieszo - rowerowa, stwierdzona nieprawidłowość - błędne oznakowanie drogi dla pieszych i rowerów ze względu na szerokość.				0,013
29	908	Kamienica	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przy szkole, posesja nr 42, stwierdzona nieprawidłowość - brak słupków U przy przejściu, parkowanie pojazdów.				0,013
30	908	Kalety	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przed ul. 30-lecia, stwierdzona nieprawidłowość - brak zgodności tablicy F-6 z F-10 i E-2a.				0,010
31	786	Jazwiny	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - w rejonie 388, stacja paliw, stwierdzona nieprawidłowość - brak podstaw do odcinkowego stosowania B-25, zły stan znaków drogowych B-27, rozważyć usunięcie.				0,013
32	786	Zawada	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - w rejonie dojazdu do skrzyżowania do m. Małusy Wielkie (kierunek Mokrzysz), stwierdzona nieprawidłowość - niespójność w zakresie dopuszczalnej prędkości (90 km/h) w odniesieniu do przeciwnego kierunku na tym odcinku.				0,013
33	904	Nierada	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - za A1, przed ul. Gajową, stwierdzona nieprawidłowość - znak A-16 przy braku przejścia dla pieszych.				0,013
34	907	Toszek	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przejście dla pieszych przy szkole, stwierdzona nieprawidłowość - przejście zlokalizowane na wjeździe na miejsce postojowe.				0,013

35	906	Koszęcin	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przed skrzyżowaniem z DW 906 - w rejonie wyjazdu z OSP, stwierdzona nieprawidłowość - znak E-2a w niewłaściwej odległości od znaku D-6.				0,010
36	421	Nędza	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - łuk przy posesji 2, stwierdzona nieprawidłowość - nieprawidłowa odległość E-2a przed DW 922.				0,014
37	421	Nędza	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - ul. Jesionowa, wlot, stwierdzona nieprawidłowość - brak T-6 pod A-7.				0,013
38	919	Babice	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - wlot ul. Wiejskiej, stwierdzona nieprawidłowość - lustro na wylocie ul. Wiejskiej mimo obecności A-7.				0,011
39	919	Szymocice	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - za ul. Wrzosową a przed Jagodową, stwierdzona nieprawidłowość - nieprawidłowa odległość A-16 od D-6.				0,014
40	919	Szymocice	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - za ul. Wrzosową a przed Jagodową, stwierdzona nieprawidłowość - lokalizacja przejścia na zjeździe do posesji w kierunku rowu po drugiej stronie.				0,013
41	425	Kuźnia Raciborska	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - za ul. Hotelową, stwierdzona nieprawidłowość - oznakowanie D-42/D-43 na odcinku gdzie nie występuje zabudowa domów.				0,013
42	416	Pietrowice Wielkie	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przy kościele, stwierdzona nieprawidłowość - znak D-6 w niewłaściwej odległości od P-10.				0,013
43	920	Rudy	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - za stacją paliw przed lasem, stwierdzona nieprawidłowość - nieprawidłowa tabliczka T-4 pod A-4.				0,013
44	933	Pszczyna	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - w rejonie skrzyżowania z ul. Żorską, stwierdzona nieprawidłowość - zbędne znaki A-18a.				0,013

45	933	Pszów	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - w rejonie skrzyżowania z ul. Koliątąja, stwierdzona nieprawidłowość - znak D-6 w niewłaściwej odległości od P-10 przebiegające na jezdni w projekcie uwzględnić zmianę lokalizacji przystanku autobusowego.				0,013
46	933	Pszów	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, stwierdzona nieprawidłowość - brak nachylonych do powierzchni korony drogi odcinków końcowych barier drogowych zagłębionych i zakotwiczonych poniżej poziomu gruntu.				0,019
			Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - w rejonie skrzyżowania z ul. Krzyżową, stwierdzona nieprawidłowość - znak D-1 ustawiony zbyt blisko skrzyżowania.				
47	931	Bieruń	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - za skrzyżowaniem z ul. Okrężną, stwierdzona nieprawidłowość - brak zabudowy w celu stosowania znaków D-42.				0,013
48	932	Marklowice	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - od Świerkowej do Kwiatowej, stwierdzona nieprawidłowość - oznakowanie D-42/D-43 na odcinku gdzie nie występuje zabudowa domów.				0,013
49	924	Knurów	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - od Leśnej do Granicznej, stwierdzona nieprawidłowość - brak podstaw do oznakowania D-42 lub brak B-33 "70".				0,013
50	924	Czerwonka- Leszczyń	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - przed wiaduktem kolejowym, stwierdzona nieprawidłowość - przejście dla pieszych nie posiada obniżonego krawężnika, sprawdzić zasadność lokalizacji przejścia.				0,023
51	921	Knurów	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniający usunięcie nieprawidłowości wynikających z okresowego przeglądu oznakowania przeprowadzonego przez organ zarządzający ruchem: lokalizacja - między rondem a Poprzeczną, stwierdzona nieprawidłowość - między rondem a Poprzeczną.				0,013