



III

$$\frac{7}{83,67}$$

m n.p.m.



	Zakład Badań Geologicznych 87-100 Toruń ul. Ogrodowa 16		Zat. 4a
	Obiekt	Kominy, gm. Brodnica – sieć wodno-kanalizacyjna	
Rodzaj oprac.	Opinia geotechniczna		
Treść	Przekrój geotechniczny III-III		
Opracował	mgr H. Kwiatkowski	Data: 05.2022r	Skala: 1:100/1000