


# PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY |—|

SW-

-NE



	Obiekt	Projektowany zbiornik na Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr 13/1 w miejscowości Gorzyce, gmina Żnin		
	Rodzaj opracowania	Opinia geotechniczna		Skala 1: $\frac{50}{250}$
	mgr Piotr Tański		luty, 2023 r.	<b>ZAŁĄCZNIK 4</b>