




Gleba



Gлина pylasta



wir gliniasty



Gлина pylasta próchniczna



Zakład Usług Geotechnicznych GEO-RES  
ul. Marii Konopnickiej 11/12, 37-200 Przeworsk

Zał.Nr  
4.2

działka gruntowa nr 402/6  
m. Krzywca

OPINIA GEOTECHNICZNA  
określająca warunki gruntowo-wodne podłoża w miejscu  
proj. rozbudowy ist. oczyszczalni ścieków

**Przekrój geotechniczny  
2-2'**

Skala  
1:  $\frac{100}{250}$

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	11.2022	mgr inż. Paweł Karcz	