

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU DO ROZBIÓRKI  
TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3

*Uwaga: załącznik do suplementu- uzupełnienia zaznaczono kolorem czerwonym, kursywą*



WIDOCZNE PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH  
BUDYNKU DO ROZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3  
ELEWACJA FRONTOWA I BOCZNE







WIDOCZNE  
PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH BUDYNKU DO  
RÓZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3





WIDOCZNE PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH  
BUDYNKU DO ROZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3





WIDOCZNE PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH  
BUDYNKU DO ROZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3





**KLOMBY ORAZ INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI DO ROZBIÓRKI**



**ELEMENTY POZOSTAŁE PO ROZBIÓRCIE BUDYNKU OD FRONTU DZIAŁKI**



**KLOMB DO ROZBIÓRKI WRAZ Z USUNIĘCIEM ZIELENI**





*KLOMB DO ROZBIÓRKI WRAZ Z USUNIĘCIEM ZIELENI*





**ZBIORNIK GAZU ORAZ ZIELEŃ NA DZIAŁCE NR 67/2 W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ**

**mgr inż. arch. Anna Małgorzata Kalinowska**  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewid.: 01/03/DOIA