







GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 6					Zał.Nr: 4/5				
Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Pomost Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Glowacki				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 79.98 m n.p.m. Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2018-05-24					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość wałeczki w	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.19	 Czwartorzęd Pleistocen	 nN(PH) Pπ Gz Pd Ps Ps	0.40	nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego	Mg	w	szg	la1				
			1.0	piasek pylasty, jasnożółty przewarstwiony gliną zwięzłą	siSa	w/m/nw						
			2.0	piasek drobny, jasnożółty przewarstwiony piaskiem średnim	FSa	nw			szg/zg	la2		
			2.60	piasek średni, jasnożółty	MSa				lb2			
: 7 Rzędna: 80.03 m n.p.m. Data wiercenia: 2018-05-24												
 1.27	 Czwartorzęd Pleistocen	 nN(PH,gruz) Pπ Gz Pd Pd Ps Ps	0.40	nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z piasku próchnicznego i gruzu	Mg	w	szg	la1				
			1.0	piasek pylasty, jasnożółty przewarstwiony gliną zwięzłą przewarstwiony piaskiem drobnym	siSa	w/m						
			2.0	piasek drobny, jasnożółty przewarstwiony piaskiem średnim	FSa	nw			zg	la2		
			2.40	piasek średni, jasnożółty	MSa				szg/zg	lb2		