


PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY
I-I
Arkusz 2.
Skala 1:100/2 000.



Objaśnienia:

1 | Numer, rzędna wysokościowa i głębokość
120.0 | 3,0 m wykonanego otworu wiertniczego



Profil wykonanego otworu wiertniczego

Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego		
Inwestor:	Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno	Zleceńiodawca: DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite
Treść rysunku:	Przekrój geotechniczny I-I. Arkusz 2. Skala 1:100/2 000.	Opracował: mgr Krzysztof Kawczyński uprawnienia geologiczne nr VII-1645
Data:		grudzień 2018