

INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA STANU ISTNIEJĄCEGO

Zdjęcie 1 – Odcinek 1, km 0+120



Zdjęcie 2 – Odcinek 1, km 0+420



Zdjęcie 3 – Odcinek 1, km 0+720



Zdjęcie 4 – Odcinek 2, km 5+750



Zdjęcie 5 – Odcinek 2, km 5+880



Zdjęcie 6 – Odcinek 2, km 5+826

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 0+100 – 0+787 i 5+742 – 10+981 i 11+036 – 11+187 oraz 11+485 – 12+040 w miejscowościach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarżowa, Grudna Dolna i Grudna Górna wraz z remontem mostów w km 7+188 i 7+884 oraz przebudową przepustów. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek – Siedliska Bogusz – budowa chodnika w km 3+864 – 3+915 w miejscowości Siedliska Bogusz.



Zdjęcie 7 – Most na odcinku 2, km 7+187



Zdjęcie 8 – Most na odcinku 2, km 7+187



Zdjęcie 9 – Most na odcinku 2, km 7+888



Zdjęcie 10 – Most na odcinku 2, km 7+888



Zdjęcie 11 – Odcinek 2, km 8+700



Zdjęcie 12 – Odcinek 2, km 9+400



Zdjęcie 13 – Odcinek 2, km 9+930



Zdjęcie 14 – Przepust na odcinku 2, km 9+920



Zdjęcie 15 – Odcinek 2, km 10+480



Zdjęcie 16 – Odcinek 2, km 10+977



Zdjęcie 17 – Odcinek 3, km 11+060



Zdjęcie 18 – Odcinek 3, km 11+140



Zdjęcie 19 – Odcinek 3, km 11+160



Zdjęcie 20 – Odcinek 3, km 11+163



Zdjęcie 21 – Odcinek 3, km 11+187



Zdjęcia 22 – Odcinek 4, km 11+480



Zdjęcie 23 – Przepust na odcinku 4, km 11+769



Zdjęcie 24 – Przepust na odcinku 4, km 11+769



Zdjęcie 25 – Odcinek 4, km 11+800



Zdjęcie 26 – Odcinek 4, km 12+040



Zdjęcie 27 – Odcinek 5, km 3+915



Zdjęcie 28 – Odcinek 5, km 3+860