

Tabela nr 3 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Duszniki

lp.	nazwa budynku / budowli	przeznaczenie budynku/ budowli	czy budynek jest użytkowany?	czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki?	czy jest to budynek zabytkowy, podlegający nadzorowi konserwatora zabytków?	rok budowy	suma ubezpieczenia		zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe)	lokalizacja (adres)
							wartość księgowa brutto	wartość odtworzeniowa		
1. Urząd Gminy										
1	Budynek biurowy Urzędu Gminy	budynek administracyjny	TAK			1900-2004		2 527 000,00 zł	gaśnice- halonowe: 7; proszkowe: 3; kraty na oknach- parter; folia antywłamaniowa; 2 drzwi- 2 zamki; alarm- cały budynek, dźwięk.	Duszniki, ul. Sportowa 1
2	Parking + ogrodzenie + brama przy Urzędzie Gminy Duszniki					2000	18 867,99 zł			Duszniki, ul. Sportowa 1
3	Budynek OSP Duszniki	socjalno-garażowy	TAK			przed 1961	508 517,28 zł		gaśnice	Duszniki, ul. Św. Floriana
4	Budynek OSP Grzebienisko	socjalno-garażowy	TAK			przed 1961		327 000,00 zł	gaśnice	Grzebienisko, ul. Szkolna
5	Budynek OSP. Niewierz	świetlica +garaż+scena	TAK			przed 1961	312 782,26 zł		gaśnice	Niewierz, ul. Długa
6	Budynek OSP Podrzewie	socjalno-garażowy	TAK			przed 1961	65 489,26 zł		gaśnice	Podrzewie, ul. Długa
7	Budynek św. Wilkowo	świetlica +garaż	TAK			przed 1961	17 654,44 zł		gaśnice	Wilkowo, ul. Lipowa 4
8	Budynek OSP Sękowo	socjalno-garażowy	TAK			1968	36 513,44 zł		gaśnice	Sękowo, ul. Szkolna
9	Budynek św. i OSP Sędzinko	budynek świetlicy i garażOSP połączone	TAK			1972	349 038,24 zł		gaśnice	Sędzinko, ul. Szkolna 3a
10	Budynek OSP. Wierzeja	świetlica	TAK			1983-2001	137 438,66 zł		gaśnice	Wierzeja, ul. Bukowska
11	Garaż OSP Wierzeja	garaż	TAK			1977	2 399,12 zł		gaśnice	Wierzeja, ul. Bukowska
12	Budynek św. Młynkowo	świetlica	TAK			przed 1961	331 008,49 zł		gaśnice	Młynkowo
13	Budynek WDK Grzebienisko	świetlica	TAK				737 945,59 zł		gaśnice	Grzebienisko, ul. Szkolna
14	Budynek św. Mieściska	świetlica	TAK			przed 1961	216 840,03 zł		gaśnice	Mieściska
15	Budynek św. Kunowo (lokal)	świetlica jako lokal w budynku pr.	TAK		ochrona konserw.	przed 1961	119 149,81 zł		gaśnice	Kunowo
16	Budynek św. Chełminko	świetlica	TAK			przed 1961	241 927,89 zł		gaśnice	Chełminko
17	Budynek św. Podrzewie	świetlica	TAK			przed 1961	193 750,30 zł		gaśnice	Podrzewie, ul. Stawna 5
18	Budynek św. Grodziszczko	lokal w bud.KZB	TAK		tak, ochrona konserw.	przed 1961		289 000,00 zł	gaśnice	Grodziszczko

19	Budynek - Kościół Ewangelicki Duszniki*	kościół	NIE			przed 1961	272 640,01 zł		gaśnice	Duszniki, ul. Szamotulska
20	Muszla koncertowa Podrzewie					2007	64 559,51 zł			Podrzewie
21	Muszla koncertowa + budynek gospodarczy Grzebienisko					2003	71 322,13 zł			Grzebienisko
22	Muszla koncertowa Chełminko					2009	40 329,14 zł			Chełminko
23	Muszla koncertowa Niewierz*					2009	8 738,54 zł			Niewierz
24	Budynek OSP Sarbia	socjalno-garażowy	TAK			1973	12 730,73 zł		gaśnice	Sarbia
25	Budynek świetlicy Sękowo	świetlica (lokal w bud.KZB)	TAK			przed 1961	20 591,38 zł		gaśnice	Sękowo ul.Lipowa
26	Wiata Czarny Bocian					2011	32 539,50 zł			Duszniki
27	Lokale w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku		TAK			1974	290 421,00 zł		gaśnice	Grzebienisko, ul. Bukowska 4
28	Budynek świetlicy Ceradz Dolny	świetlica	TAK			2012	264 970,66 zł		gaśnice, alarm	Ceradz Dolny
29	Boiska ORLIK z budynkiem w Dusznikach					2012	1 020 941,67 zł		gaśnice	Duszniki
30	Szatnia dla piłkarzy w Podrzewiu					2012	42 151,55 zł		gaśnice	Podrzewie
31	Sala Gimnastyczna	sala sportowa				2013	5 942 120,53 zł		gaśnice,alarm, hydranty	Duszniki
32	Kontener WC z prysznicem Podrzewie					2013	20 011,53 zł		gaśnice	Podrzewie
33	Muszla koncertowa w Dusznikach		TAK			1998	209 694,99 zł			Duszniki
34	Budynek zaplecza sportowego w Sękowie po hydroforni	socjalne	w trakcie remontu (był w KZB)		nie	1974	308 460,34 zł			Sękowo
35	Budynek OSP Wilkowo	dla OSP	Tak		tak	1910		69 000,00 zł	gaśnica	Wilkowo
36	Budynek świetlicy wiejskiej w Sędzinach	świetlica wiejska z garażem	Tak		NIE	1974	190 622,00 zł		gaśnice	Sędziny, ul.Parkowa, dz.
37	Budynek świetlicy wiejskiej w Brzozie	świetlica wiejska	Tak		Nie	1974	226 094,77 zł		gasnice	Brzoza
38	Garaż OSP Niewierz	garaż OSP Niewierz	Tak			2016	27 313,20 zł			Niewierz
39	Budynek OSIR ul.Sportowa 2		Tak				447 293,11 zł			Duszniki ul.Sportowa 2
40	Budowle sportowe na boisku przy ul.Sportowej 2						303 182,92 zł			Duszniki ul.Sportowa 2
41	Kort przy boisku ul. Sportowa 2						425 667,93 zł			Duszniki ul.Sportowa 2
42	Parking przy boisku Orlik						64 938,47 zł			Duszniki

43	Budynek stary CAK	biura, sale zajęć, Poczta Polska, GOPS	tak		tak	przed 1961	1 627 291,00 zł		gaśnice,monitoring zewnętrzny,hydranty	Duszniki, ul. Jana Pawła II 8
44	Budynek nowy CAK	biuro WOŚDR, pomieszczenia ORANGE sala widowiskowa,sale zajęć	tak		nie	1986-2004	1 777 287,12 zł		gaśnice,monitoring zewnętrzny,hydranty	Duszniki,ul. Jana Pawła II 10
45	Budynek świetlicy wiejskiej w Sarbii						10 767,00 zł			
46	Pomieszczenia świetlicy terapeutycznej w SP Duszniki						160 000,00 zł			
47	Budynek biblioteki w Dusznikach	propagowanie czytelnictwa	tak		nie	2010	676 257,79 zł		gaśnice,monitoring zewnętrzny,hydranty	Duszniki,ul. Jana Pawła II 10 A
RAZEM							17 848 261,32 zł	3 212 000,00 zł		
2. Komunalny Zakład Budżetowy										
1	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz. XX w.		710 000,00 zł		Sędziny, ul. Bukowska 7
2	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	3 082,00 zł			Sędziny, ul. Bukowska 7
3	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	2 676,00 zł			Młynkowo 9
4	Budynki gospodarcze - 2szt.		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	17 500,00 zł			Grzebienisko, ul. Bukowska 12
5	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	12 500,00 zł			Grzebienisko, Osiedle 1
6	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	3 000,00 zł			Duszniki, ul. Jana Pawła II 23
7	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	3 000,00 zł			Zalesie 3
8	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	3 000,00 zł			Zalesie 11

9	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	3 000,00 zł			Podrzewie, ul. Kręta 1
10	Budynek gospodarczy		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	3 000,00 zł			Grodziszczko 6
11	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Tak	pocz.XX w.		2 512 000,00 zł		Sękowo, ul.Lipowa 32
12	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		1 015 000,00 zł		Grzebienisko, Osiedle 1
13	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		606 000,00 zł		Młynkowo 9
14	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		1 335 000,00 zł		Duszniki, ul. Jana Pawła II 23
15	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		994 000,00 zł		Grzebienisko, ul.Bukowska 12
16	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		756 000,00 zł		Zalesie 3
17	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		315 000,00 zł		Zalesie 11
18	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		474 000,00 zł		Wierzeja, ul.Bukowska 8
19	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		549 000,00 zł		Podrzewie, ul. Kręta 1
20	Budynek mieszkalny po hydrofornii		Tak	Nie	Nie	2008		635 000,00 zł		Niewierz, ul.Turowska 2
21	Budynek mieszkalny		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.		1 022 000,00 zł		Grodziszczko 6
22	Pomieszczenia biurowe		Tak	Nie	Nie	poł.XX w.		295 000,00 zł	gaśnice, zamki patentowe	Duszniki, ul.Szamotulska 16
23	Budynek SUW Duszniki		Tak	Nie	Nie	2001		2 866 000,00 zł	gaśnice,alarm,hydranty	Duszniki, ul. Kolejowa 2a
24	Budynek SUW Sarbia		Tak	Nie	Nie	2003		2 943 000,00 zł	gaśnice,alarm,hydranty	Sarbia 10
25	Budynek SUW Kunowo		Tak	Nie	Nie	2003		1 525 000,00 zł	gaśnice,alarm,hydranty	Kunowo 12B
26	Budynki oczyszczalni Duszniki (budynek socjalny)		Tak	Nie	Nie	2002	2 830 345,00 zł		gaśnice,alarm,hydranty	Duszniki, ul.Niewierska 3

27	Budynki oczyszczalni Duszniki (bioblok)		Tak	Nie	Nie	2002	2 830 345,00 zł		gaśnice,hydranty	Duszniki, ul.Niewierska 3
28	Budynek oczyszczalni Podrzewie		Tak	Nie	Nie	1997	417 966,00 zł		gaśnice,alarm,hydranty	Podrzewie, ul.Sportowa 17
29	Budynek oczyszczalni Grzebienisko**		Tak	Nie	Nie	1998		5 000 000,00 zł	gaśnice,alarm,hydranty	Grzebienisko, ul.Bukowska 11
30	Szopogaraże (plac KZB)		Tak	Nie	Nie	2004		935 000,00 zł		Duszniki, ul.Szamotołska 16
31	Budynek z płyty obornickiej		Tak	Nie	Nie	2008		236 000,00 zł		Plac KZB Duszniki, ul. Szamotołska 16
32	Garaże po oświacie (3 sztuki)		Tak	Nie	Nie	2002	3 000,00 zł			Duszniki, ul.Broniewskiego
33	Garaże komunalne (3 sztuki)		Tak	Nie	Nie	pocz.XX w.	3 000,00 zł			Sękowo, ul.Lipowa 32, Grodziszczko 6,
34	Budynek stacji próżniowej na kanalizacji		Tak	Nie	Nie	2005		688 000,00 zł	gaśnice, alarm, hydranty	Duszniki, ul. Kolejowa 2B
35	Garaż dla pojazdu asenizacyjnego na oczyszczalni ścieków w Dusznikach		Tak	Nie	Nie	2017/2018		388 000,00 zł	gaśnice, alarm, hydranty	Duszniki, ul. Niewierska dz, nr. 583/4
36	Budynek mieszkalny jednorodzinny socjalny dwulokalowy w zabudowie wolnostojącej		Tak	Nie	Nie	2019		274 000,00 zł	gaśnice, alarm, hydranty	Sękowo dz.nr. 412/9
RAZEM							6 135 414,00 zł	26 073 000,00 zł		
3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach										
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Dusznikach ul.Broniewskiego 1	nauczanie przedszkolne	TAK	NIE	TAK	1939	712 347,00 zł		kraty wewnętrzne w pokoju nauczycielskim i jednej klasie; gaśnice proszkowe- 3 szt.	Duszniki, ul.Broniewskiego 1

2	Budynek Szkoły Podstawowej w Dusznikach ul.Broniewskiego 3	edukacja dzieci-uczniowie klas 1-5	TAK	NIE	NIE	1986	1 580 882,50 zł		1.Pracownia komputerowa zamykana jest na dwa zamki (w tym jeden z atestem), biblioteka ICIM znajduje się w podpiwniczeniu szkoły,okna zabezpieczone są kratami. Obydwa pomieszczenia posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. Pozostały sprzęt elektroniczny znajduje się też w pomieszczeniach zabezpieczonych dwoma zamkami (w tym jeden z atestem), w przypadku pomieszczeń na parterze są kraty w oknach oraz niektórych pomieszczeniach także system alarmowy. 3. W placówce znajdują się gaśnice proszkowe typu ABC - 10 szt. oraz hydranty - 6 szt.	Duszniki, ul. Broniewskiego 3
3	Budynek Szkoły Podstawowej w Dusznikach ul.Broniewskiego 2	edukacja dzieci-uczniowie klas 6, 7, 8	TAK	NIE	NIE	2004	901 121,04 zł		1.Wszystkie pracownie komputerowe zamykane są na dwa zamki (w tym jeden z atestem), jeżeli znajdują się na parterze okna zabezpieczone są kratami i wszystkie pracownie posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. Pozostały sprzęt elektroniczny znajduje się też w pomieszczeniach zabezpieczonych dwoma zamkami (w tym jeden z atestem), w przypadku pomieszczeń na parterze są kraty w oknach oraz niektórych pomieszczeniach także system alarmowy. 3. W placówce znajdują się gaśnice proszkowe typu ABC w ilości 8 szt. oraz 6 hydrantów.	Duszniki, ul.Broniewskiego 2
RAZEM							3 194 350,54 zł	- zł		
4. Punkt Filialny w Podrzewiu Szkoły Podstawowej w Dusznikach										
1	Budynek szkolny z kotłownią	edukacja dzieci-uczniowie klas 1-3	TAK	NIE	nie jest wpisany do rejestru, ale jest pod ochroną konserwatora zabytków	przed 1939	237 196,10 zł		1. Pracownia komputerowa zamykana jest na dwa zamki (w tym jeden z atestem). Pomieszczenie to posiada dźwiękowy system alarmowy zewnętrzny z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. W placówce znajdują się gaśnice proszkowe typu ABC - 4 szt.	Podrzewie, ul. Dusznicka 22
2	Budynek gospodarczy	zaplecze gospodarcze szkoły	TAK	NIE	NIE	przed 1939	3 419,00 zł		Brak okien, drzwi zabezpieczone na kłódki.	Podrzewie, ul. Dusznicka 22
RAZEM							240 615,10 zł	- zł		
5. Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Przedszkole w Dusznikach										

1	Budynek Przedszkola	pomieszczenie dydaktyczne, kuchnia	tak		-	2015		6 631 000,00 zł	1. Sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkiem , w pomieszczeniach posiadamy system alarmowy. Budynek zaopatrzony jest w system przeciw włamaniowy oraz monitoring. W placówkach znajdują się gasnice p[roszkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż.	Duszniki
RAZEM							- zł	6 631 000,00 zł		
6. Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Przedszkole w Podrzewiu										
1	Budynek Przedszkola z kotłownią	pomoeszczenia dydaktyczne	tak		-	lata 60-te XX w		1 624 000,00 zł	1.Wszystkie pracownie komputerowe zamykane są na dwa zamki (w tym jeden z atestem), jeżeli znajdują się na parterze okna zabezpieczone są kratami i wszystkie pracownie posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. Pozostały sprzęt elektroniczny znajduje się też w pomieszczeniach zabezpieczonych dwoma zamkami (w tym jeden z atestem), w przypadku pomieszczeń na parterze są kraty w oknach oraz niektórych pomieszczeniach także system alarmowy. W placówkach znajdują się gasnice proszkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż.	Podrzewie
RAZEM							- zł	1 624 000,00 zł		

7. Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Przedszkole w Sękowie										
1	Budynek szkolny z kotłownią	pomieszczenie dydaktyczne, i mieszkalne	tak		-	przed 1939		1 573 000,00 zł	1.Wszystkie pracownice komputerowe zamykane są na dwa zamki (w tym jeden z atestem), jeżeli znajdują się na parterze okna zabezpieczone są kratami i wszystkie pracownice posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. Pozostały sprzęt elektroniczny znajduje się też w pomieszczeniach zabezpieczonych dwoma zamkami (w tym jeden z atestem), w przypadku pomieszczeń na parterze są kraty w oknach oraz niektórych pomieszczeniach także system alarmowy.W placówkach znajdują się gasnice p[roczkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż.	Sękowo
2	Budynek gospodarczy	gospodarcze	tak		-	-	7 370,00 zł			Sękowo
RAZEM							7 370,00 zł	1 573 000,00 zł		
8. Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebieńsku										
1	Budynek Szkoły Podst.	Prowadzenie zajęć Dydaktyczno-wychowawczych	TAK		NIE	1992	527 701,96 zł		1.Wszystkie pracownice komputerowe zamykane są na dwa zamki (w tym jeden z atestem), jeżeli znajdują się na parterze okna zabezpieczone są kratami i wszystkie pracownice posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. Pozostały sprzęt elektroniczny znajduje się też w pomieszczeniach zabezpieczonych dwoma zamkami (w tym jeden z atestem), w przypadku niektórych pomieszczeń są rolety zewnętrzne w oknach oraz niektórych pomieszczeniach także system alarmowy. 3.Hydranty znajdują się w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach i Szkole Podstawowej w Grzebieńsku. 4. W placówkach znajdują się gasnice proszkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż. 5.	Grzebieńsko
2	Budynek gospodarczy	magazyn	tak		tak	---	3 645,00 zł			Grzebieńsko
3	Sala gimnastyczna	Prowadzenie zajęć w w-f	tak		nie	2002	1 224 422,00 zł			Grzebieńsko

4	Budynek Gimnazjum	Budynek przeznaczony do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych	TAK		Tak	około 1900	495 290,88 zł		1.Wszystkie drzwi zewnętrzne zamykane są na dwa zamki (w tym jeden z atestem), wszystkie pracownie posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki 3. Hydranty znajdują się w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach i Szkole Podstawowej w Grzebieńsku. 4. W placówkach znajdują się gasnice p[roszkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż. 5. W najbardziej wartościowej sali komputerowej w Gimnazjum w Grzebieńsku sa oprócz alarmu rolety antywłamaniowe i drzwi antywłamaniowe.	Grzebieńsko
RAZEM							2 251 059,84 zł	- zł		
9. Przedszkole w Grzebieńsku										
1	Budynek Przedszkola	Budynek przeznaczony do prowadzenia zajęć opiekuńczo wychowawczych dla najmłodszych	TAK		Nie	1975	110 849,42 zł		1. Pozostały sprzęt elektroniczny znajduje się też w pomieszczeniach zabezpieczonych dwoma zamkami (w tym jeden z atestem), 2. Hydranty znajdują się w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach i Szkole Podstawowej w Grzebieńsku. 4. W placówkach znajdują się gasnice proszkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż.	Grzebieńsko
RAZEM							110 849,42 zł	- zł		
10. Szkoła Podstawowa w Sędzinku										
1	Budynek szkolny	budynek użytkowy odbywają się w nim lekcje działalność związana z prowadzeniem edukacji dzieci	tak		nie	Okolo 1904		1 552 000,00 zł	1.Wszystkie pracownie komputerowe zamykane są na dwa zamki (w tym jeden z atestem), jeżeli znajdują się na parterze okna zabezpieczone są kratami i wszystkie pracownie posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. Pozostały sprzęt elektroniczny znajduje się też w pomieszczeniach zabezpieczonych dwoma zamkami (w tym jeden z atestem), w przypadku pomieszczeń na parterze są kraty w oknach oraz niektórych pomieszczeniach także system alarmowy. 4. W placówkach znajdują się gasnice p[roszkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż.	Sędzinko
RAZEM							- zł	1 552 000,00 zł		
11. Szkoła Podstawowa w Sędzinku - Przedszkole w Sędzinku										

1	Budynek Przedszkola	budynek użytkowy odbywają się w nim zajęcia dla dzieci przedszkolnychdział alność związana z prowadzeniem edukacji dzieci	tak		nie	Rozbudowa 2001		374 000,00 zł	1.Wszystkie pracownie komputerowe zamykane są na dwa zamki (w tym jeden z atestem), jeżeli znajdują się na parterze okna zabezpieczone są kratami i wszystkie pracownie posiadają dźwiękowy system alarmowy (zewnątrzny) z powiadomieniem telefonicznym do dyrekcji i obsługi placówki. 2. Hydrant znajduje się w pobliżu budynku szkoły i budynku w którym są oddziały przedszkolne na ul. szkolnej.3. W placówkach znajdują się gasnice p[roszkowe typu ABC w ilości zgodnie z p.poż.	Sędzinko
RAZEM							- zł	374 000,00 zł		
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach i Warsztat Terapii Zajęciowej										
1	Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej	Budynek Terapeutyczny	TAK	NIE	NIE	2012	1 026 248,49 zł		alarm, gaśnice	Duszniki, ul. Janan Pawła II 10B
RAZEM							1 026 248,49 zł	- zł		
SUMA OGÓŁEM:							30 814 168,71 zł	41 039 000,00 zł		

Tabela nr 3 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Duszniki (c.d.)

lp.	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			informacja o przeprowadzonych remontach i modernizacji budynków starszych niż 50 lat (data remontu, czego dotyczył remont, wielkość poniesionych nakładów na remont)	opis stanu technicznego budynku wg poniższych elementów budynku						powierzchnia użytkowa (w m²)**	ilość kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)
	mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)		konstrukcja i pokrycie dachu	instalacja elektryczna	sieć wodno-kanalizacyjna oraz cenralnego ogrzewania	stolarka okienna i drzwiowa	instalacja gazowa	instalacja wentylacyj na i kominowa				
1. Urząd Gminy														
1	budynek murowany	1-kostrukcja drewniana, 2-żelbetowy	papa		dobra	dobra	dobra	cz.drwniana i cz. Plastikowa	kotłownia - dobra, lokal mieszkalny-dobra	dobra	498	2	część. Tak	nie
2														
3	budynek murowany	drewniany wsparty na słupie żelbet.	papa		dobra	dobra	dobra, brak CO	okna dr.-śrenia, drzwi b.dobra	brak	dobra	88	1	nie	nie
4	budynek murowany	plyty korytk.żelbet.	papa		dobra	dobra	tylko CO z bud. Świetlicy	dobra	brak	dobra	71	1	nie	nie
5	budynek murowany	drewniany	dachówka ceramiczna		dobra	dobra	dobra (brak CO)	dobra	brak	dobra	165 + 24	1	nie	nie
6	budynek murowany	drewniano-stalowy	drewniana, dachówka		dobra	dobra	dobra	dobra	dobra	dobra	80	2	nie	nie
7	budynek murowany	plyty korytk.żelbet.	drewniana, ondulina		dobra	dobra	dobra,brak CO	dobra	brak	dobra	83	1	nie	nie
8	budynek murowany	stalowo-beton.	papa		dobra	dobra	dobra, brak CO	dobra	brak	dobra	83	1	nie	nie
9	budynek murowany	drewniano-metalowe	drewn.,blacha dach.pod. + papa (OSP)		dobra	dobra	dobnra	dobra	dobra	dobra	336	1	część. 1/8 tak	nie
10	budynek murowany	stalowa	metalowa, eternit		dobry	dobra	dobra, brak CO	dobra	brak	dobra	176	1	nie	nie
11	budynek murowany	metalow0-żelbet.	metalowa, papa		dobra	dobra	brak	dobra	brak	dobra	36	1	nie	nie
12	budynek murowany	drewniany +plyty korytkowe	drewn.,papa		dobra	dobra	dobra, brak CO	dobra	brak	dobra	72	1	nie	nie
13	budynek murowany	konstr.metalowa, ociepl.wetną	ondulina		dobra	dobra	dobra,	dobra	dobra	dobra	346	1	nie	nie
14	budynek murowany	drewniany	drewniana, blachodachówka		dobry	dobra	dobra, brak CO	dobra	brak	dobra	112	1		nie
15	budynek murowany	drewniany	dachówka		dobry	dobra	dobra, bez CO	dobra	brak	dobra	62	2	nie	nie
16	budynek murowany	stalowo-płytowa	metalowa, żelbet. papa		dobra	dobra	dobra, brak CO	dobra	brak	dobra	166	1	część. Tak	nie
17	budynek murowany	żelbetowy	papa		dobra	dobra	dobra	dobra	dobra	dobra	329	1	część. Tak	nie
18	budynek murowany	drewniany	drewniana, dachówka		dobra	dobra	brak	dobra	brak	dobra	50	1	nie	nie

19	budynek murowany	drewniany	drewniana, dachówka		dobra	brak	brak	stan średni	brak	brak	251	2	nie	nie
20	muszla murowana	drewn.-metal.	blacha		dobry	dobry	brak	brak	brak	brak				
21	muszla + bud. gospod. murowana	drewn.metal.	blacha		dobra	dobry	brak	dobry	brak	brak				
22	muszla murowana	drewn-metal	blacha		dobra	dobry	brak	brak	brak	brak	13	1	nie	nie
23	muszla murowana	drewniana	dachówka		dobry	dobry	brak	brak	brak	brak	24	1	nie	nie
24	budynek murowany	żelbetowy	papa		b.dobra	dobra	brak co	dobra	brak	dobra	81	1	nie	nie
25	budynek murowany	drewniany	nie dotyczy		nie dotyczy	dobra	dobra	dobra	dobra	dobra	150	1	tak	nie
26	drewniany	drewniany	gont papowy		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	45	1	nie	nie
27	budynek murowany	żelbetowy	papa		dobry	dobry	dobry	średni	brak	dobry	199	1	tak	nie
28	budynek murowany	drewniany	papa		b.dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	94	1	nie	nie
29	bud. murowany	strop Teriwa	papa		dobry	dobry	dobry(brak CO, ogrzew. elektr.	dobry	brak	dobry	70	1	nie	nie
30	metal.płyta	metal.płyta	blacha		dobry	dobry	dobry	dobry	brak	dobry	20	1	nie	nie
31	murowany	drewniany	drewno+ blacha		b.dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	b.dobry	1375	2	nie	nie
32	metal.płyta	metal-płyta	blacha		dobry	dobry	dobry	dobry	brak	dobry	11	1	nie	nie
33	murowany	drewniany	gont papaowy		dobry	dobry	brak	brak	brak	brak	34	1	nie	nie
34	murowany	żelbetowy	papa		dobry	średni	woda-t	zły	brak	sredni	38	1	nie	nie
35	murowany	drwniany	dachówka ceramiczna		średni	brak	brak	zły	brak	sredni	15	1	nie	nie
36	murowany	żelbetowy	żelbet na konstrukcji met., socieplony styropapą		dobry	dobry	dobry	dobry	b.dobry	dobry	88,3	1	nie	nie
37	murowany	zelbetowy	żelbet na konstrukcji met., socieplony styropapą		dobry	dobry	dobry,CO brak	dobry	brak	dobry	87	1	nie	nie
38	płyta warstwowa		płyta warstwowa		dobra	dobra	dobry (ogrzewanie elektryczne)	dobry	brak	brak			nie	nie
39														
40														
41														
42														

43	cegła ceramiczna	drewniany	drewniana/dachówka ceramiczna	30.04.2007r.remont dachu - 1279,24 24.11.2010r.cyklin.pogłogi - 2456,56 30.06.2012r.wymiana stolarki okiennej- 88063,34zł 28.12.2012r.naprawa dachu - 2214,00 09.12.2013r.remont klatki schodowej - 70847,41zł 22.12.2013r.naprawa dachu 980,00zł 29.09.2014r.naprawa dachu 2297,03zł ;08.2015r.remont łazienki 3942zł; 07.2015r.remont kotłowni 22840,16zł; 03.2016r.remont dachu 2376zł 03.2016 remont schodów wejściowych 1137,75zł 11.2017 remont sali konferencyjnej 20.433,40 zł 09.2017 remont dachu 23.739,00zł 03.04.2018r. remont sali kameralnej 31.150,42zł;	dobry	dobry	dobry	bardzo dobry	dobry	dobry	615,5	2+strych	tak	nie
44	cegła szcz.,bl.kom.	żelbetowy	stalowa/dachówka ceramiczna		dobry	dobry	dobry	bardzo dobry	dobry	dobry	736,1	2+strych	tak	nie
45														
46														
47	cegła porotem	żelbetowy	stalowa/dachówka ceramiczna		bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	263,4	2	nie	nie
2. Komunalny Zakład Budżetowy														
1	cegła	betonowe	dachówka ceramiczna		dostateczny	dobry	wodna, CO - dobry	PCV - dobry	dobry	dobry	130,5	1	tak	nie
2	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	wodna, CO - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	50	1	nie	nie
3	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	wodna, CO - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	40	1	nie	nie
4	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	wodno - kanalizacyjna, piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	142	1	nie	nie
5	cegła	betonowe	dachówka	Naprawa dachu, 2952,00 zł brutto	dobry	dobry	dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	125	1	nie	nie
6	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	50	1	nie	nie
7	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	50	1	nie	nie
8	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	50	1	nie	nie

9	cegła	betonowe	eternit		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	58	1	nie	nie
10	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	15	1	nie	nie
11	cegła	betonowe	dachówka ceramiczna		dostateczny	dobry	wodno-kanalizacyjna piece - dobry	PCV - dobry	dobry	dobry	461,9	2	tak	nie
12	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	wodno-kanalizacyjna piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	186,71	1	tak	nie
13	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	wodna piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	111,35	1	tak	nie
14	cegła	betonowe	dachówka		dostateczny	dobry	wodno-kanalizacyjna piece - dobry	PCV - dobry	dobry	dobry	245,4	2	tak	nie
15	cegła	betonowe	dachówka		bardzo dobry	dobry	wodno-kanalizacyjna piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	182,79	1	tak	nie
16	cegła	betonowe	dachówka ceramiczna		dobry	dobry	wodna, piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	139	1	tak	nie
17	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	wodna, piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	58	1	tak	nie
18	cegła	betonowe	blachodachówka		dobry	dobry	wodna, piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	87,2	1	tak	nie
19	cegła	betonowe	eternit		dobry	dobry	wodno - kanalizacyjna, piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	101	1	nie	nie
20	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	wodna-kanalizacyjna, piece konwencyjne	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	116,8	1	nie	nie
21	cegła	betonowe	dachówka		dostateczny	dobry	wodna, piece - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	dobry	188	2	tak	nie
22	cegła	betonowe	blachodachówka		dobry	dobry	wodno-kanalizacyjna, CO- dobry	PCV - dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	58,2	1	nie	nie
23	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	wodno-kanalizacyjna, grzejniki elektryczne - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	200	1	nie	nie
24	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	wodno-kanalizacyjna, grzejniki elektryczne - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	205,4	1	nie	nie
25	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	wodna, grzejniki elektryczne - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	106,4	1	nie	nie
26	cegła	betonowe	blachodachówka		dobry	dobry	wodno-kanalizacyjna, grzejniki elektryczne - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	100	1	nie	nie

27	płyta obornicka	stalowe	blacha		dobry	dobry	wodno- kanalizacyjna,gr zejnki elektryczne - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	nie dotyczy		1	nie	nie
28	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	wodno- kanalizacyjna,gr zejnki elektryczne - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	100	1	nie	nie
29	cegła	betonowe	blachodachówka		dobry	dobry	wodno- kanalizacyjna,gr zejnki elektryczne - dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	100	1	nie	nie
30	cegła	belka	blacha trapezowa		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	241	1	nie	nie
31	cegła	płyta obornicka	blacha		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	80	1	nie	nie
32	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	64	1	nie	nie
33	cegła	betonowe	papa		dobry	dobry	nie dotyczy	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	40,6	1	nie	nie
34	cegła	betonowe	dachówka		dobry	dobry	bardzo dobry	PCV - dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	48	1	nie	nie
35	Ściany zewnętrzne jednowarstwowe z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grubości 10cm. Budynek posadowiony		płyty warstwowe dachowe Ballextherm		bardzo dobry	bardzo dobry	kanalizacyjna,gr zejnki elektryczne - bardzo dobry	PCV - bardzo dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	100	1	nie	nie
36	Podwalina wraz ze stopą fundamentową. Całość budynku wykonana w systemie prefabrykacji.		blacha trapezowa		bardzo dobry	bardzo dobry	wodno- kanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne	PCV - bardzo dobry	nie dotyczy	bardzo dobry	50,44	1	nie	nie
4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach														
1	cegła pełna	drewniany	drewniany	03.2023r. - wymiana instalacji elektrycznej - koszt 2 000,00 zł.	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	420,67	2	NIE	NIE

2	ściany zewnętrzne i wewnętrzne: drobnowymiarowe elementy betonowe, cegła pełna, fundamenty betonowe. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, glazura.	żelbetowe	konstrukcja drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna		dobry	dobry	sieć wodno-kanalizacyjna - stan dobry, centralnego ogrzewania - zdalne z gimnazjum, wymiana instalacji grzewczej 2009r.	dobry	bardzo dobry	dobry	2467,75	3	TAK	NIE
3	drobnowymiarowe elementy żwirobetonowe, gazobetonowe i ceramiczne	plyty kanałowe	konstrukcja drewniana i żelbetowa, pokrycie ceramiczne i papa asfaltowa		bardzo dobry	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	1098	2	TAK	NIE
5. Punkt Filialny w Podrzewiu Szkoły Podstawowej w Dusznikach														
1	cegła pełna	drewniany	konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna	12.2022r. - wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowych schodów z kostki brukowej, wypełnienie pęknięcia nad i za schodami- koszt 26 499,99 zł.	bardzo dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	dobry	344	2	NIE	NIE
2	pustaki szlakowe, cegła żabinka	drewniany	dach drewniany, pokrycie-papa	-	dostateczny	nie dotyczy	nie dotyczy	brak okien, stolarka drzwiowa drewniana stan dobry	nie dotyczy	nie dotyczy	61,25	1	NIE	NIE
6. Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Przedszkole w Dusznikach														

1	murowane bloczki betonowe	murowano drewniany	k. drewniana pokrycie dachówka ceramiczna		bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	bardzo dobry	1190,1	1	NIE	NIE
7. Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Przedszkole w Podrzewiu														
1	elementy betonowe cegła	betonowy	k. drewniana, p. dachówka ceramiczna		dobra	dobra	dobry	dobra	dobra	dobra	291,45	3	-	NIE

8. Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Przedszkole w Sękowie														
1	cegła pełna	drewniany	k. drewniana pokrycie dachówka ceramiczna		dobry	dobry	dobry	dobra	dobra	dobra	282,33	3	TAK	NIE
2	murowany	murowany	brak danych								38,27			
9. Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebieńsku														
1	Pustaki cementowe, cegła pełna	Płyty konstrukcyjne	Stropodach pokryty papą		dostateczny	DOBRY	Dostateczny	DOBRY	dobry	dobry	1486,73	2	tak	nie
2	Cegła pełna	Drewniane	Płyta eternitowa		Dostateczny	Dostateczny	Brak	Dostateczny	Brak	Brak	80,19	1	nie	nie
3	Pustak	Konstrukcja metalowa	Konstrukcja metalowa pokryty płytą		dostateczny	Dobry	Dostateczny	DOBRY	Brak	dostateczny	660,99	2	nie	nie

4	Cegła pełna	drewniane	drewniana pokryta dachówką		dostateczny	dobry	Dostateczny	niedostateczny	dobry	dobry	402,82	2	tak	nie
10. Przedszkole w Grzebienisku														
1	pustak	betonowy	Stropodach pokryty papą		dostateczny	Dobry	Dobry	dobry	Dobry	dostateczny	184,6	1	tak	nie
11. Szkoła Podstawowa w Sędzinku														
1	cegła pełna	drewniany	konstrukcja drewniana, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, część z blachodachówki		drewniana pokrycie część dachówka ceramiczna, część blachodachówka	tak, 230V, 400 V	tak, ogrzewanie gazowe	PCV(okna i drzwi wejściowe), stolarka drzwi wewnętrznych drewniane płycinowe, pełne	nie	obiekt wyposażony w wentylację grawitacyjną i mechaniczną	342,46	2	tak	nie
12. Szkoła Podstawowa w Sędzinku - Przedszkole w Sędzinku														

1	beton komórkowy	betonowy	papa, lepek		papa, lepek	tak, 230V, 400V	piece olejowe	PCV	nie	tak	67,06	1	nie	tak
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach i Warsztat Terapii Zajęciowej														
1					b.dobra	b.dobra	b.dobra	b.dobra	b.dobra	b.dobra	296	NIE	NIE	NIE